LOFAR Roll Out

André W. Gunst



© ASTRON

Station/Item	Cabinet	LBA	HBA	Fibre	CEP connection	Validated
CS302						2 L, 1H n
RS307						1 L nok
RS503						
RS106						
RS208						
CS030						1 L, 3H n
CS401						3 H nok
CS021						1 L nok
CS032						1 L nok
RS306						2 H nok
CS301						
CS501						
RS509						
CS103						1L, 4H n
CS001						2L, 5H n
CS002						2 L, 1 H n
CS003						1 L, 3 H n
CS004						1 L nok
CS005						2 H nok
CS006						
CS007						3 L, 2 H n
CS024						~4 H nok
CS201						
CS101						
CS026						
RS205						
CS017						
RS104						
RS210						
RS310						
RS404						
RS406						
RS407						
RS409						
RS410						
RS508						
Effelsberg						
Tautenburg						
Garching						
Potsdam						
Juelich						
Nancay						
Onsala						
Chilbolton						
Totals	٣١	٢٨	٢٥	٢٩	٢٩	٢١

Latest Field Issues

- Shortcut in the power line of CS021 and CS030
- PPS lock issues on CS002, CS017, CS024 and Tautenburg
- IO node MAC addresses in baked into the switch

© ASTRON

Tautenburg
© tls-tautenburg
m. pluto

- 3 SPUs replaced
- RSP replaced
- Environmental controller installed
- HBA elements fixed
- This week validated

© ASTRON